



A partir del próximo lunes 11 de julio a las 00:00 h (noche del domingo)

## Afecciones al tráfico en la A-4 por obras de reparación de un paso superior en Pinto

- Se producirán cortes del tráfico en los carriles derechos en ambas calzadas y vías de servicio entre los PP.KK. 20+100 y 20+600 de la A-4.
- También se producirá un corte completo de la calzada de la M-841 en el paso superior sobre la A-4, situado en su PP.KK. 20+350.

Madrid, 8 de julio de 2022 (Mitma)

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a acometer las obras de reparación del paso superior situado en el PP.KK. 20+350 de la Autovía A-4, que da servicio a la carretera M-841, en la Comunidad de Madrid.



*Situación de las obras. p.k. 20+350 Autovía A-4*



Debido a ello y en aras de mantener la seguridad mientras duren los trabajos, se producirán las siguientes afecciones al tráfico a partir del próximo lunes 11 de julio a las 00:00 h (noche del domingo 10 de julio).

- Corte ininterrumpido del tráfico de la carretera autonómica M-841 en el paso superior.
- Corte de los carriles derechos de ambas calzadas y de las vías de servicio de la A-4 entre sus PP.KK. 20+100 y 20+600, de lunes a viernes entre las 00:00 h de los lunes (domingo noche) y las 06:00 h de los viernes.

Los usuarios de la Autovía A-4 podrán hacer uso de los siguientes itinerarios alternativos:

#### **Sentido Madrid:**

Para realizar el acceso a Pinto y/o el cambio de sentido, desde la Salida 22 de la Autovía A-4, a través del enlace con la carretera M-506, o desde la Salida 18 de la misma autovía, a través del enlace de "Las Arenas" de Pinto.



*Itinerario alternativo acceso Pinto sentido "Madrid". Salida 22*



*Itinerario alternativo acceso Pinto sentido "Madrid" y cambio de sentido.  
Salida 18*

### **Sentido Córdoba:**

Para realizar la conexión con la carretera M-841 y/o realizar el cambio de sentido, desde la salida 22 de la Autovía A-4, a través del enlace con la carretera M-506.



*Itinerario alternativo acceso M-841 sentido "Córdoba" y cambio de sentido.  
Salida 22*



# Nota de prensa

Las obras consistirán en saneo de superficies de la losa e instalación de vierteaguas, fresado del firme del tablero, limpieza de las superficies de hormigón y regeneración con mortero, sellado de fisuras, aplicación de impermeabilización con membranas de poliureas y extensión de nueva capa de pavimento.