



La Capitanía Marítima de Huelva investigará las causas del hundimiento del pesquero RAISJOMAN, a 1,5 millas de la costa

- Los 3 tripulantes del pesquero han sido rescatados por el pesquero NUEVA VILLA CASADO y todo apunta a que el hundimiento se produjo a causa de una vía de agua.

Huelva, 12 de abril de 2024

La Capitanía Marítima de Huelva, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, investigará las causas del hundimiento del pesquero RAISJOMAN, que naufragó esta madrugada, cuando faneaba a 1,5 millas de la costa. Los 3 tripulantes han sido rescatados por el pesquero NUEVA VILLA CASADO, que se encontraba en las proximidades, y no han podido hacer nada por salvar la embarcación de madera, afectada por una vía de agua.

La Salvamar ALKAID, de Salvamento Marítimo, movilizada tras el hundimiento, ha localizado la posición del pesquero y ha balizado la zona con una boya y una luz intermitente blanca automática.

Las primeras estimaciones apuntan que el pesquero se encuentra a unos 9 metros de profundidad.

La Capitanía Marítima investigará los hechos que han provocado el hundimiento, aunque las primeras declaraciones de la tripulación apuntan a que la vía de agua se ha producido tras colisionar con un objeto flotante o semihundido.

Asimismo, analizará las posibilidades de reflotamiento del pesquero para garantizar la seguridad marítima y de la navegación en la zona del hundimiento.

Por el momento, en la zona del naufragio solo se ha detectado irisaciones y pequeñas manchas de aceite que el operativo de Salvamento Marítimo ha procedido a dispersar.



Nota de prensa

