



INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL PESQUERO “VILLA DE PITANXO”

Actualización 18 de mayo de 2023

Operaciones de localización e inspección del pecio del VILLA DE PITANXO

Las operaciones de localización e inspección del pecio del pesquero VILLA DE PITANXO, que se llevan a cabo en el marco de la investigación del accidente que realiza la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), han comenzado el día 17 de mayo con la salida del buque ARTABRO del puerto de Vigo, rumbo a la zona del hundimiento.

A bordo del buque ARTABRO, además de su tripulación y del personal necesario para la operación de los equipos de búsqueda e inspección submarina, va embarcado un miembro de la CIAIM, así como un representante de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA, por sus siglas en inglés), que participa en las operaciones como observador.

También ha embarcado un perito judicial, designado por el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional, para participar en las operaciones en el marco de las actuaciones judiciales que se llevan en ese juzgado por este accidente.

Las operaciones de localización e inspección en la zona se podrán prolongar hasta veinticinco días, en función de las condiciones meteorológicas, a los que hay que sumar las dos semanas de navegación de ida y vuelta desde Vigo hasta la zona del pecio. De esta manera, tras la posible localización del pecio y su consiguiente inspección, se prevé que el buque ARTABRO arribe a Vigo antes de que finalice el mes de junio, previsión que podrá ir variando en función del desarrollo de las operaciones.